

MAGNETOM
Maintenance Report



Altea / Avanto Fit / Cima.X / Cima.X Fit / Lumina / Seara / Skyra Fit / Sola / Sola Fit / Viato.Mobile / Vida / Vida Fit

顧客 1	長崎大学病院
顧客 2	---
所在地	坂本1-7-1
郵便番号 市区町村	852-8102 長崎市
レポートステータス	完了
部署	---
検査室	---
パーツ番号	11060815
シリアル番号	175795
作業番号	670000622256
装置 ID 番号	1000271633-MR004
装置・ユニット名	MAGNETOM Vida
技術 ID 番号	732-206598

システムの状態

システムは正常です。

システム操作上の影響はありませんが、システムに軽微な問題があり予防措置を行う必要があります。

システムが正常でないため、システムを使用する前に適正な措置を行う必要があります。

- Siemens Healthineers
署名

三浦里仁

日付	23.08.2025
名前	里仁三浦

- 顧客担当者
署名

--

日付	22.08.2025
名前	N.A.

備考

- 備考

--

サービスプロバイダ

名前	シーメンスヘルスケア株式会社
所在地	東京都品川区大崎1丁目11番1号 ゲートシティ大崎ウエストタ ワー
郵便番号 市区町村	〒141-8644 東京都

略語

S	安全性
Q	品質
P	ソフトウェア
T	時刻/時間
(-)	スタンダード

	実施/ 適合	要対応	該当無/ 適用外
2 メンテナンス手順			
2.2 コンピュータ MRAWP (MRC) - MRWP (MRSC)			
- コンピュータの清掃	●	○	○
2.3 TFTモニター (Software Numaris 10)			
2.3.2 点検			
- TFTモニターの点検	●	○	○
2.4 グラジエントフィルター			
- グラジエントフィルターのファンの点検	●	○	○
2.5 冷却			
- 冷却システム - 全般的な点検	●	○	○
2.6 SEP (オプション)			
2.6.1 一次冷却水回路のフィルタの清掃			
- 一次冷却水回路のフィルタの清掃	●	○	○
2.6.2 二次冷却水回路のフィルタの清掃			
- 二次冷却水回路のフィルタの清掃	●	○	○
2.7 患者テーブル			
2.7.1 患者テーブルのスピンダルとガイドレールへの注油			
- 患者テーブルのスピンダルとガイドレールへの注油	○	○	●
2.7.2 トッキングステーション (オプション) のスピントルへの注油			
- トッキングステーション (オプション) のスピントルへの注油	○	○	●
2.7.3 トッキング式テーブル (オプション) のバッテリーの交換			
- トッキング式テーブル (オプション) のバッテリーの交換	○	○	●
2.8 Nexaris Dockable Table (Sola, Vida, Vida Fit, Sola Fitのオプション)			
2.8.1 Nexaris Dockable Table (オプション) : スピンダルとガイドレールへの注油			
- Nexaris Dockable Table (オプション) : 患者テーブルのスピンダルとガイドレールへの注油	○	○	●
2.8.2 Nexaris Dockable Table (オプション) : バッテリーの交換			
- Nexaris Dockable Table (オプション) : バッテリーの交換	○	○	●

	実施/ 適合	要対応	該当無/ 適用外
--	-----------	-----	-------------

2.9 コールドヘッド

- コールドヘッドの交換

日付

03-Mar-2019

● ○ ○

2.10 Viato.Mobile - モバイルシステムのメンテナンス

2.10.2 ShockLog 298 のバッテリーの交換

- ShockLog 298 のバッテリーの交換

○ ○ ●

2.10.3 ShockLog 298のデータのダウンロード

- ShockLog 298のデータのダウンロード

○ ○ ●